



CNPJ (MF) 01.929.573/0001-67

Rodovia RN 118, Km 40, Assú – Macau – Alto do Rodrigues/RN
CEP.: 59.507 –000 –E-mail: ass.diba@gmail.com
Constituída em 05 de março de 1997

RELATÓRIO DE ATIVIDADES REALIZADAS

Entidade: Associação do Distrito de Irrigação do Baixo Açu

CNPJ: 01.929.573/0001-67

Período: 10/02/2025 a 14/02/2025

Relatório nº: 03

Figura	Data	Atividade realizada	Responsável (eis)
1.	10/02/2025	Emissão de Notificações Extrajudiciais para lotes inadimplentes.	Francisco das Chagas Varela (Administrativo/Financeiro)
2.	10/02/2025	Pesagem de carga do Lote Empresarial 01.	Jônatas Luiz (Auxiliar Administrativo)
3.	10/02/2025	Pesagem de carga do Lote Familiar 62, Setor III.	Jônatas Luiz (Auxiliar Administrativo)
4.	10/02/2025	Inscrição para Assembleias Deliberativas Presencias do CONERH.	Marcílio Torres (Gerente Executivo)



CNPJ (MF) 01.929.573/0001-67

Rodovia RN 118, Km 40, Assú – Macau – Alto do Rodrigues/RN
CEP.: 59.507 –000 –E-mail: ass.diba@gmail.com
Constituída em 05 de março de 1997

5.	11/02/2025	Pesagem de carga do Lote Familiar 26, Setor I.	Jônatas Luiz (Auxiliar Administrativo)
6.	11/02/2025	Pesagem de carga para irrigante.	Jônatas Luiz (Auxiliar Administrativo)
7.	11/02/2025	Instalação de registro de entrada de água no Lote Familiar 97 do setor 10.	Francisco Canindé (Mecânico Hidráulico) e Aluísio Simões (Mecânico Hidráulico)
8.	11/02/2025	Troca de motor da EB 10 para EB 11, com objetivo de restaurar a pressão do sistema hídrico.	Francisco Canindé (Mecânico Hidráulico), Aluísio Simões (Mecânico Hidráulico) e Francisco Romário (Operador de EB)
9.	11/02/2025	Apoio aos irrigantes: Transporte da produção de coco do Lote Familiar 44, do Setor 2 para Assu/RN, manga, do Lote Empresarial 68, do Setor 3, para a Finobrasa e limão dos Lotes Empresariais 19 e 25 da 2ª etapa para o Lote Empresarial 03, da 1ª etapa.	Genival Rocha (Supervisor)
10.	11/02/2025	Roço da estrada que dá acesso ao Lote Familiar 65, do Setor 5.	Francisco Belarmino (Tratorista)
11.	11/02/2025	Roço dos Lotes Familiares 130 e 134 no Setor 11.	Francisco Belarmino (Tratorista)
12.	12/02/2025	Serviço de escavação de valas e limpeza dentro do Lote Familiar 09, do Setor 1.	Antônio Marcos (Operador de Retroescavadeira)



CNPJ (MF) 01.929.573/0001-67

Rodovia RN 118, Km 40, Assú – Macau – Alto do Rodrigues/RN
CEP.: 59.507 –000 –E-mail: ass.diba@gmail.com
Constituída em 05 de março de 1997


13.	12/02/2025	Roço do canal 2ª etapa, nas proximidades dos Lotes Empresariais 18 e 21.	Francisco Rangel (Operador de EB)
14.	12/02/2025	Alinhamento do motor da EB 10.	Francisco Canindé (Mecânico Hidráulico) e Aluísio Simões (Mecânico Hidráulico)
15.	13/02/2025	Recepção de alunos universitários para apresentação do DIBA.	Marcílio Torres (Gerente Executivo)
16.	14/02/2025	Manutenção de limpeza na comporta 3.	Francisco Romário (Operador de EB)
17.	14/02/2025	Manutenção de estradas setoriais, próximo aos lotes 53 ao 55, setor 2.	Antônio Marcos (Operador de Retroescavadeira) e Francisco Canindé (Mecânico Hidráulico)
18.	14/02/2025	Limpeza da comporta 2, retirada do lodo.	Francisco Romário (Operador de EB)
19.	14/02/2025	Monitoramento da pressão das bombas após a montagem da bomba com rotor que foi dado um passe.	Genival Rocha (Supervisor) e Francisco Canindé (Mecânico Hidráulico)



CNPJ (MF) 01.929.573/0001-67

Rodovia RN 118, Km 40, Assú – Macau – Alto do Rodrigues/RN
CEP.: 59.507 –000 –E-mail: ass.diba@gmail.com
Constituída em 05 de março de 1997

Figura 1 – Emissão de Notificações Extrajudiciais para lotes inadimplentes.



Rodovia RN 118, Km 40, Assú – Macau – Alto do Rodrigues/RN
CEP.: 59.507 –000 –E-mail: ass.diba@gmail.com
Constituída em 05 de março de 1997

Figura 2 – Pesagem de carga do Lote Empresarial 01.



Figura 3 – Pesagem de carga do Lote Familiar 62, Setor III.





CNPJ (MF) 01.929.573/0001-67

Rodovia RN 118, Km 40, Assú – Macau – Alto do Rodrigues/RN
CEP.: 59.507 –000 –E-mail: ass.diba@gmail.com
Constituída em 05 de março de 1997

Figura 4 – Inscrição para Assembleias Deliberativas Presencias do CONERH.

DIBA - Usuários Irrigantes / Associações de Usuários de Água no Sentido Restrito



Caixa de entrada x



DIBA

seg., 10 de fev., 16:02 (há 4 dias) ☆

Prezados, Segue em anexo a documentação necessária para inscrição nas Assembleias Deliberativas Presenciais do CONERH. Solicitamos, por gentileza, a co...



CONERH CONERH

ter., 11 de fev., 08:01 (há 3 dias) ☆ 😊 ↩ ⋮

para mim ▼

Prezados,

Confirmamos o recebimento.

At. te,

Comissão Eleitoral

...

--


At. te,

Secretaria Executiva

Figura 5 – Pesagem de carga do Lote Familiar 26, Setor I.



Figura 6 – Pesagem de carga para irrigante.



Rodovia RN 118, Km 40, Assú – Macau – Alto do Rodrigues/RN
CEP.: 59.507 –000 –E-mail: ass.diba@gmail.com
Constituída em 05 de março de 1997

Figura 7 – Instalação de registro de entrada de água no Lote Familiar 97 do setor 10.



Figura 8 – Troca de motor da EB 10 para EB 11, com objetivo de restaurar a pressão do sistema hídrico.



Rodovia RN 118, Km 40, Assú – Macau – Alto do Rodrigues/RN
CEP.: 59.507 –000 –E-mail: ass.diba@gmail.com
Constituída em 05 de março de 1997

Figura 9 – Apoio aos irrigantes: Transporte da produção de coco do Lote Familiar 44, do Setor 2 para Assu/RN, manga, do Lote Empresarial 68, do Setor 3, para a Finobrasa e limão dos Lotes Empresariais 19 e 25 da 2ª etapa para o Lote Empresarial 03, da 1ª etapa.



Rodovia RN 118, Km 40, Assú – Macau – Alto do Rodrigues/RN
CEP.: 59.507 –000 –E-mail: ass.diba@gmail.com
Constituída em 05 de março de 1997

Figura 10 – Roço da estrada que dá acesso ao Lote Familiar 65, do Setor 5.



Rodovia RN 118, Km 40, Assú – Macau – Alto do Rodrigues/RN
CEP.: 59.507 –000 –E-mail: ass.diba@gmail.com
Constituída em 05 de março de 1997

Figura 11 – Roço dos Lotes Familiares 130 e 134 no Setor 11.



Rodovia RN 118, Km 40, Assú – Macau – Alto do Rodrigues/RN
CEP.: 59.507 –000 –E-mail: ass.diba@gmail.com
Constituída em 05 de março de 1997

Figura 12 – Serviço de escavação de valas e limpeza dentro do Lote Familiar 09, do Setor 1.



Rodovia RN 118, Km 40, Assú – Macau – Alto do Rodrigues/RN
CEP.: 59.507 –000 –E-mail: ass.diba@gmail.com
Constituída em 05 de março de 1997

Figura 13 – Roço do canal 2ª etapa, nas proximidades do Lote 18 e 21 do Setor 1.



Antes



Depois

Rodovia RN 118, Km 40, Assú – Macau – Alto do Rodrigues/RN
CEP.: 59.507 –000 –E-mail: ass.diba@gmail.com
Constituída em 05 de março de 1997

Figura 14 – Alinhamento motor EB 10.





CNPJ (MF) 01.929.573/0001-67

Rodovia RN 118, Km 40, Assú – Macau – Alto do Rodrigues/RN
CEP.: 59.507 –000 –E-mail: ass.diba@gmail.com
Constituída em 05 de março de 1997

Figura 15 – Recepção de alunos universitários para apresentação do DIBA.



Rodovia RN 118, Km 40, Assú – Macau – Alto do Rodrigues/RN
CEP.: 59.507 –000 –E-mail: ass.diba@gmail.com
Constituída em 05 de março de 1997

Figura 16 – Manutenção de limpeza na comporta 3.



Rodovia RN 118, Km 40, Assú – Macau – Alto do Rodrigues/RN
CEP.: 59.507 –000 –E-mail: ass.diba@gmail.com
Constituída em 05 de março de 1997

Figura 17 – Manutenção de estradas setoriais, próximo aos lotes 53 ao 55, setor 2.



Rodovia RN 118, Km 40, Assú – Macau – Alto do Rodrigues/RN
CEP.: 59.507 –000 –E-mail: ass.diba@gmail.com
Constituída em 05 de março de 1997

Figura 18 – Limpeza da comporta 2, retirada do lodo.



Rodovia RN 118, Km 40, Assú – Macau – Alto do Rodrigues/RN
CEP.: 59.507 –000 –E-mail: ass.diba@gmail.com
Constituída em 05 de março de 1997

Figura 19 – Monitoramento da pressão das bombas após a montagem da bomba com rotor que foi dado um passe.

