



CNPJ (MF) 01.929.573/0001-67

Rodovia RN 118, Km 40, Assú – Macau – Alto do Rodrigues/RN
CEP.: 59.507 – 000 – E-mail: ass.diba@gmail.com
Constituída em 05 de março de 1997

RELATÓRIO DE ATIVIDADES REALIZADAS

Entidade: Associação do Distrito de Irrigação do Baixo Açu

CNPJ: 01.929.573/0001-67

Período: 17/02/2025 a 21/02/2025

Relatório nº: 04

Figura	Data	Atividade realizada	Responsável (eis)
1.	17/02/2025	Retirada do lodo na piscina da EB 10.	Francisco Romário (Operador de EB)
2.	17/02/2025	Roço do canal da 2ª etapa, próximo aos lotes 18 ao 22.	Francisco Rangel (Operador de EB)
3.	17/02/2025	Reconexão dos cabos do galpão do Lote Empresarial 05 à rede elétrica.	Alúcio Simões (Mecânico Hidráulico) e Paulo Júnior (Eletricista)



CNPJ (MF) 01.929.573/0001-67

Rodovia RN 118, Km 40, Assú – Macau – Alto do Rodrigues/RN
CEP.: 59.507 – 000 – E-mail: ass.diba@gmail.com
Constituída em 05 de março de 1997

4.	19/02/2025	Lubrificação das bombas e motores da EBP 1.	Alúcio Simões (Mecânico Hidráulico) e Francisco Canindé (Mecânico Hidráulico)
5.	19/02/2025	Montagem do motor da base 2 da EB 1.	Alúcio Simões (Mecânico Hidráulico), Francisco Canindé (Mecânico Hidráulico), Genival Rocha (Supervisor) e Paulo Júnior (Eletricista)
6.	19/02/2025	Montagem do registro de 800 mm no canal da 2º etapa.	Alúcio Simões (Mecânico Hidráulico) e Francisco Canindé (Mecânico Hidráulico)
7.	20/02/2025	Manutenção e ajustes no sistema de iluminação da EB 11.	Paulo Júnior (Eletricista)
8.	20/02/2025	Roço no canteiro do canal no Setor 7.	Francisco Romário (Operador de EB)
9.	20/02/2025	Apoio ao irrigante: Transporte de produção de limão.	Hiago Melo (Operador de EB)
10.	21/02/2025	Roço do canal da 2ª etapa, da comporta 2 até a comporta 1.	Francisco Rangel (Operador de EB)
11.	21/02/2025	Roço no canal do lote 19, 2ª etapa.	Francisco Belarmino (Tratorista)



CNPJ (MF) 01.929.573/0001-67

Rodovia RN 118, Km 40, Assú – Macau – Alto do Rodrigues/RN
CEP.: 59.507 – 000 – E-mail: ass.diba@gmail.com
Constituída em 05 de março de 1997

12.	21/02/2025	Roço no canal do Setor 10.	Francisco Belarmino (Tratorista)
13.	21/02/2025	Instalação da tubulação da adutora do setor 5.	Hiago Melo (Operador de EB), Aluísio Simões (Mecânico Hidráulico) e Francisco Canindé (Mecânico Hidráulico)
14.	21/02/2025	Limpeza nas comportas do canal da 1ª etapa.	Higor Ferreira (Operador de EB)

Figura 1 – Retirada do lodo na piscina da EB 10.



Figura 2 – Roço do canal da 2ª etapa, próximo aos lotes 18 ao 22.



Antes



Depois

Figura 3 – Reconexão dos cabos do galpão do Lote Empresarial 05 à rede elétrica.




Figura 4 – Lubrificação das bombas e motores da EBP 1.



Figura 5 – Montagem do motor da base 2 da EB 1.



Figura 6 – Montagem do registro de 800 mm no canal da 2^o etapa.




Figura 7 – Manutenção e ajustes no sistema de iluminação da EB 11.



Figura 8 – Roço no canteiro do canal no Setor 7.



Antes



Depois

*Rodovia RN 118, Km 40, Assú – Macau – Alto do Rodrigues/RN
CEP.: 59.507 –000 –E-mail: ass.diba@gmail.com
Constituída em 05 de março de 1997*

Figura 9 – Apoio ao irrigante: Transporte de produção de limão.



Figura 10 – Roço do canal da 2^a etapa, da comporta 2 até a comporta 1.



Antes



Depois

Figura 11 – Roço no canal do lote 19, 2ª etapa.



Figura 12 – Roço no canal do Setor 10.



Figura 13 – Instalação da tubulação da adutora do setor 5.



Figura 14 – Limpeza nas comportas do canal da 1ª etapa.

